

keithley2000, 用gpiib的488.2接入NI, 但是实际NI软件无法获取设备

兼容性问题, NI Max里面是会找不到设备的, 需要在做程控时, 使用指令直接打开这个端口;
仪器在NI Max里面会被屏蔽, 例如GPIB地址为24, 则在LabView中输入—GPIB0::24::INSTR